

■ Check-list – Matériel Formation Audit Énergétique

■ Matériel de base

- Ordinateur portable récent (Windows ou Mac, batterie en bon état)
- Tablette ou smartphone (en complément pour les relevés terrain)
- Clé USB ou accès Cloud (sauvegarde de données et rapports)
- Bloc-notes et stylos

■ Outils de relevé terrain

- Télémètre laser (mesures de surfaces, hauteurs, volumes)
- Mètre ruban (mesures rapides)
- Appareil photo numérique ou smartphone avec bonne résolution
- Tablette avec stylet (optionnel, pour croquis et plans)

■ Instruments de mesure recommandés

- Thermo-hygromètre (température et humidité intérieure)
- Anémomètre (mesure des flux d'air et ventilation)
- Caméra thermique (détection des déperditions, ponts thermiques)
- Luxmètre (mesure de l'éclairage)

■ Logiciels utiles (selon la formation)

- Logiciel DPE 3CL-DPE 2021
- Logiciel d'audit énergétique (fourni par l'organisme ou recommandé)
- Pack bureautique (Word, Excel, PDF)
- Visionneuse de plans (Autocad Viewer, PDF 3D, etc.)

■ Équipements de sécurité (si visites terrain prévues)

- Casque de chantier
- Chaussures de sécurité
- Gilet fluorescent
- Gants de protection
- Lampe frontale